

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه اسکنر سه بعدی

- کامپیوتر با مشخصات زیر

۱. حداقل ۲ گیگا بایت رم
۲. پردازشگر cori3
۳. دارای پورت LPT
۴. دارای پورت usb2

- این دستگاه برای راه اندازی و کاربری نیاز به یک CNC (حداقل ۳ محور) دارد. (دستگاه بر روی CNC نصب می شود)

- مناسب بودن نور محیط (نبودن نور شدید) در افزایش کیفیت اسکن موثر است.