

## سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. سطح زمین قرار گیری دستگاه بایستی کاملا صاف بوده و به دلیل اینکه فرایند خردایش اندکی آلودگی صوتی ایجاد می کند، بایستی این مهم در انتخاب محیط کار مد نظر قرار گیرد.