

شرایط محیطی لازم برای دستگاه میز هیدرولیکی (FM-E03)

برق ۲۲۰ ولت تک فاز

نور مناسب محیط برای خواندن روتامتر

استفاده از آب مقطر برای جلوگیری از رسوب گذاری

دمای مطلوب کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۳۰ درجه سلسیوس

رطوبت محیط کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۹۰ درصد