



طراحی و ساخت سیستم های طیف سنجی و اندازه گیری هسته ای

بسمه تعالیٰ

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دزیمتر محیطی رنج گسترده گاما و ایکس مدل NT-324

جهت نصب و نگهداری دزیمتر شرایط زیر مورد نیاز است:

بسطه بودن محیط نگهداری (محیط آزمایشگاه)

دما محیط -20°C تا $+40^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی تا٪ ۹۵