

➤ شرایط ایمنی و محیطی کار با دستگاه :

- دمای محیط : 5°C تا 35°C
- رطوبت محیط : 35٪ تا 95٪
- اتاق کار بایستی مجهز به فن تهویه باشد.
- اوپراتور در حین انجام تست برای کار با دستگاه نیاز به یک میز 100 در 150 سانتی متر می باشد.
- میز مورد استفاده باید مسطح باشد.
- محیط کار باید تمیز و فضا روشن باشد.
- دارای سیستم حفاظت اتصال بدنه .

