

## شرایط محیط کاری برای سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole)

شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole) ضروری است:

- سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole) نباید به مدت طولانی در محیطهای با رطوبت بالا قرار گیرد.
- سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole) نباید تحت اثر نواسانات شدید و یا دائمی قرار گیرد.
- دمای کاری سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole) بین ۰ درجه تا ۶۵ درجه سانتی گراد است.
- از سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole) نباید در محیطهای با گرد و خاک بالا استفاده شود.
- سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole) نباید در تماس با آب یا مواد شیمیایی قرار گیرد.
- نباید لیزر با توان بالا به سوراخ ریز دقیق (Precision Pinhole) تابانده شود.