

➤ شرایط ایمنی و محیطی کار با دستگاه :

- 🔥 دمای محیط : 5°C تا 35°C
- 🔥 رطوبت محیط : ۳۵٪ تا ۹۵٪
- 🔥 اتاق کار بایستی مجهز به فن تهویه باشد.
- 🔥 اوپراتور در حین انجام تست برای کار با دستگاه نیاز به یک میز ۸۰ در ۱۰۰ سانتی متر می باشد.
- 🔥 میز مورد استفاده باید مسطح باشد.
- 🔥 محیط کار باید تمیز و فضا روشن باشد.
- 🔥 دارای سیستم حفاظت اتصال بدنه .

