

➤ شرایط ایمنی و محیطی کار با دستگاه :

- دمای محیط : 5°C تا 35°C 🔥
- رطوبت محیط : 35٪ تا 95٪ 🔥
- اوپراتور در حین انجام تست برای کار با دستگاه نیاز به یک میز 80 در 100 سانتی متر می باشد. 🔥
- میز مورد استفاده باید مسطح باشد. 🔥
- محیط کار باید تمیز و فضا روشن باشد. 🔥
- دارای سیستم حفاظت اتصال بدنه . 🔥

