

➤ شرایط ایمنی و محیطی کار با دستگاه :

- دمای محیط :  $5^{\circ}\text{C}$  تا  $35^{\circ}\text{C}$  🔥
- رطوبت محیط : ۳۵٪ تا ۹۵٪ 🔥
- اتاق کار بایستی مجهز به فن تهویه باشد. 🔥
- اوپراتور در حین انجام تست برای کار با دستگاه نیاز به یک میز ۸۰ در ۱۰۰ سانتی متر می باشد. 🔥
- میز مورد استفاده باید مسطح باشد. 🔥
- محیط کار باید تمیز و فضا روشن باشد. 🔥
- دارای سیستم حفاظت اتصال بدنه . 🔥

