

➤ **شرایط ایمنی و محیطی کار با دستگاه :**

- 🔥 دمای محیط : ۵°C تا ۳۵°C
- 🔥 رطوبت محیط : ۳۵٪ تا ۹۵٪
- 🔥 اتاق کار بایستی مجهز به فن تهویه باشد.
- 🔥 اوپراتور در حین انجام تست برای کار با دستگاه نیاز به یک میز ۱۰۰ در ۱۰۰ سانتی متر می باشد. ( در کنار آن یک میز ۵۰ در ۵۰ سانتی متر مخصوص ترازو دستگاه)
- 🔥 میز مورد استفاده باید مسطح باشد.
- 🔥 محیط کار باید تمیز و فضا روشن باشد.
- 🔥 دارای سیستم حفاظت اتصال بدنه .
- 🔥 هشدار ایمنی- فرض بر این است که هر فردی که از این روش آزمون استفاده میکند بطور کامل آموزش دیده و آشنائی با عملیات نرمال آزمایشگاهی را دارد یا تحت نظارت مستقیم چنین شخصی کار میکند .
- 🔥 اطمینان از برآورده شدن قوانین محلی و الزامات قانونی بعهده آزمایشگر میباشد .
- 🔥 اخطار- گر چه آزمایش باید در محیط عاری از مکش انجام گیرد ولی بخارات متصاعد شده از نمونه باید به محیط خارج از آزمایشگاه تهویه شود و همچنین باید اقدامات ایمنی برای جلوگیری از هر گونه امکان آتش گیری و انفجار بکار گرفته شود.

