



## شرایط محیطی مناسب برای کار با لیزر 3 $\omega$ -QPM60 و نگهداری آن

شرایط مناسب کاری برای این دستگاه در این جدول آمده است:

| شرایط کاری                       |            |
|----------------------------------|------------|
| 16 – 30°C                        | دمای محیط  |
| 20 – 40% (non-condensing)        | رطوبت نسبی |
| 220 V AC , single phase 50/60 Hz | شرایط برق  |

شرایط نگه داری این لیزر در جدول زیر آمده است:

| شرایط نگه داری            |            |
|---------------------------|------------|
| 10 – 40°C                 | دمای محیط  |
| 20 – 80% (non-condensing) | رطوبت نسبی |