

شرایط محیط کاری برای طیف‌سنج نوری

- شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح طیف‌سنج نوری ضروری است:
- طیف‌سنج نوری نباید به مدت طولانی در محیط‌های با رطوبت بالا قرار گیرد.
 - طیف‌سنج نوری نباید تحت اثر نواسانات شدید و یا دائمی (مکانیکی یا الکتریکی) قرار گیرد.
 - هرگونه ضربه به جداره بیرونی آشکارساز تنظیم دقیق قطعات اپتیکی را برهم زده و دقت دستگاه را تغییر می‌دهد.
 - دمای کاری طیف‌سنج نوری بین ۵- درجه تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد است.