

شرایط محیطی لازم برای نگه داری و راه اندازی دستگاه:

دمای محیط کار بین ۵- تا ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.

دمای پایداری بین ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتی گراد باشد .

رطوبت هوا زیر ۸۰ درصد باشد.