

کالیبراسیون توسط کارشناس فنی شرکت درمحل انجام خواهد شد. سنسورهای دما کالیبره می شوند یا گواهی کالیبراسیون آنها به کارفرما ارائه می گردد. گواهی کالیبراسیون شرکت سازنده روتامتر ارائه می گردد.

دمای کاری دستگاه بین ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد است. برق تکفاز ۱۶ آمپر برای راه اندازی دستگاه کفایت کرده و احتیاج به شرایط دیگری نمی باشد.