



## شرایط محیطی مناسب برای کار با لیزر QPM2000 و نگهداری آن

شرایط مناسب کاری برای این دستگاه در این جدول آمده است:

شرایط کاری	
20 – 25°C	دمای محیط
20 – 40% (non-condensing)	رطوبت نسبی
220 V AC , three-phase 50/60 Hz	شرایط برق

شرایط نگه داری این لیزر در جدول زیر آمده است:

شرایط نگه داری	
17 – 40°C	دمای محیط
20 – 50% (non-condensing)	رطوبت نسبی