

شرایط محیطی کار

دمای کارکرد دستگاه بین **10** تا **30** درجه سانتیگراد

رطوبت بین **0** تا **60** درصد

محیط نباید دارای آلودگیهای غیر معمول کارگاهی مانند گرد و غبار و دود باشد

ارتعاشات شدید محیطی سبب خارج شدن از کالیبراسیون و یا در هنگام کار دستگاه موجب آسیب

دیدن دستگاه میگردد

