

شرایط محیطی کار

دمای کارکرد دستگاه بین 10 تا 30 درجه سانتیگراد

رطوبت بین 0 تا 60 درصد

محیط نباید دارای آلودگیهای غیر معمول کارگاهی مانند گرد و غبار و دود باشد

ارتعاشات شدید محیطی سبب خارج شدن از کالیبراسیون و یا در هنگام کار دستگاه موجب آسیب

دیدن دستگاه میگردد