

**شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی**

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه برش به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم‌ها

و کابل‌های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک

باشد.

۴- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.