شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

نام دستگاه:تعیین سرعت سقوط اجسام (بررسی ضریب درگ و ویسکوزیته)

نیازمندی‌های شرایط محیطی آزمایشگاه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرایط محیطی	مورد نیاز
۱	آب مقطر	
۲	برق تک فاز	
۳	برق سه فاز	
۴	خط هوای فشرده	
۵	لوله کشی آب شهری	
۶	لوله کشی فاضلاب	
۷	گاز شهری	
۸	خط بخار	
۹	دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد	✓
۱۰	رطوبت ۱۵٪-۸۰٪	✓

تلفن : ۰۷۱۳۶۳۵۹۳۰۴ info@radmansanatco.ir
فاکس : ۰۷۱۳۶۲۴۳۴۲۴ www.radmansanatco.ir