

شرایط محیطی نصب و نگهداری دستگاه

- دمای بهینه برای عملکرد مناسب دستگاه 20 ± 2 است.
- رطوبت محیط نباید بیش از ۷۰ درصد باشد.
- دستگاه به دور از گرد و غبار نگهداری شود.
- محیط کاربری به گونه ای باشد که دستگاه در معرض تابش مستقیم و پیوسته آفتاب قرار نگیرد.
- برای استفاده از این دستگاه به ۴ مترمربع فضای آزمایشگاهی نیاز است.
- ورودی برق تکفاز ۲۲۰ ولت مورد نیاز است.
- چاه ارت احداث شده باشد.