


ایده آل وکیوم



www.idealvac.ir
همه چیز در باره خلاء

نمایشگر دیجیتال فشار خلاء



توانایی نمایش فشار در مقیاس های میلی بار ، پاسکال یا تور
قابلیت سازگاری با انواع گیج های موجود
صفحه نمایش تمام رنگی لمسی

شرح	کد کالا
نمایشگر فشار سنج	۵۰۱۱

* به علت گرانی نمایشگر های فشار سنج های خارجی ، این شرکت اقدام به طراحی و ساخت نمایشگری نموده که بتواند طیف وسیعی از گیج های فشار سنج خلاء شرکت های معروف و معتبر دنیا را با دقت بالایی نمایش دهد.
این دستگاه مجهز به نمایشگر رنگی تمام لمسی می باشد که بصورت لمسی می توان نوع نمایش را از مقیاس تور به میلی بار یا پاسکال و بالعکس تغییر داد.

مشخصات فنی دستگاه :

ابعاد : ۲۵۰×۱۷۰×۱۵۰ میلی متر

ولتاژ : ۲۲۰ ولت

مجهز به سوکت RJ۴۵

مجهز به PLC

مجهز به صفحه نمایش رنگی ۳.۵ اینچی تمام لمسی

دارای رابط کاربری چشم نواز و نمایشگر اعداد با حد اکثر خوانایی

مجهز به نرم افزار دقیق و پیشرفته

دارای مبدل آنالوگ به دیجیتال ۲۴ بیتی دقیق

راهنمای راه اندازی نمایشگر فشارسنج:

ابتدا فشار سنج را به محفظه خلاء متصل می نماییم.

کابل اتصال بین فشارسنج و نمایشگر را وصل می کنیم.

نمایشگر فشارسنج را روشن می کنیم .

IDEAL VACUUM

GREEN PLANET

BIGGEST HIGH VACUUM
MANUFACTUR COMPANY
IN IRAN

HASAN ABAD KHALESEH
- AHMAD ABAD
MOSTOUFI - TEHRAN -
IRAN

WWW.IDEALVAC.IR
INFO@IDEALVAC.IR
+98 911 255 5520