

سنتام

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی



STM-400
با فک خودکار دستی

دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال

سری STM

مدل ایستاده



قیمت مناسب، کارایی بالا



STM-150
با کوره و فک دمای بالا




STM-250 با فک پنوماتیک




STM-600 با فک پنوماتیک



STM-1000 با فک هیدرولیک



نمودار لحظه‌ای و کی بورده مجازی



نمونه گزارش حالت چند نموداری

ویژگیها

- دقت و تکرار پذیری بالا
- کنترل کامپیوتری و نرم افزار پیشرفته
- سهولت در استفاده و تعمیر و نگه داری
- قابلیت تست طیف وسیعی از مواد
- گزارش پیشرفته
- طراحی ماژولار
- لود سل، فک و فیکسچرهای قابل تعویض

کاربردها:

دستگاه تست یونیورسال SANTAM برای آزمایشگاههای کنترل صنعتی و مراکز تحقیقاتی به کار می رود.

دستگاه قادر است خواص مکانیکی طیف وسیعی از مواد را مانند موارد زیر تست کند:

فلزات	نمونه های ریختگی	ورق و فویل	گرافیت
پلاستیکها	نمونه های جوشی	میلگرد و تسمه	چسب
سرامیکها	سیم و کابل	لاستیک	قطعات اتوموبیل
کامپوزیتها	تیوب و لوله	الوار	قطعات صنعتی کامل شده

با استفاده از لوازم جانبی، آزمایشات زیر را می توان انجام داد:


کشش	برش	تست شقی رینگ (Ring Stiffness)
فشار	خمیدگی (Flexure)	سختی فوم
خمش	تست شقی	خزش (Creep)
پوست کندن (peel)	کمانش	رهایش (Relaxation)

دستگاههای تست مواد مدل STM:


دستگاههای تست مواد سری STM برای تست آسان و دقیق مواد با هزینه کم طراحی شده اند. تکنولوژی پیشرفته و مهندسی کیفیت بالا کاربر را قادر می سازد تا با سرعت و قابلیت اطمینان بالا تست مواد را انجام دهد.

دستگاههای STM به گونه ای طراحی شده اند که برای تست طیف وسیعی از مواد بکار می روند. دستگاه نرم افزاری قدرتمند (STM Controller) دارد که قادر است دستگاه را کنترل کرده و مقادیر ابزارهای اندازه گیری آنرا نشان دهد.

تمامی روالهای تست مانند پارامترهای ورودی نمونه، روش تست، گزارش تست، کنترل حرکت دستگاه و نشان دادن مقادیر ابزارهای اندازه گیری همگی توسط نرم افزار صورت می گیرد.




وارد کردن پارامترهای تست



برخی از ویژگیهای نرم افزار عبارتند از:

- نشان دادن و کالیبره کردن نیرو، تنش، جابجایی و کرنش
- نمودار تنش-کرنش یا نیرو-جابجایی
- کنترل سرعت، موقعیت، نیرو* و کرنش*
- صفحه کلید مجازی
- تعریف روشهای تست (کشش، فشار، سیکلیک، مرحله ای، خزش*، رهایش*، سختی فوم* و... و روشهای مورد نظر دیگر)
- تعریف گزارش تست (نقاط کلاسیک: پیک، شکست، تسلیم، تسلیم بالایی، تسلیم پایینی، تسلیم میانی، تسلیم به روش آفست- نقاط فیلتر شده: در نقاط مشخص شده نیرو، جابجایی، تنش، کرنش و میانگین یک محدوده- نقاط به روش کلیک کردن: امکان کلیک روی هر نقطه از نمودار)
- تغییر واحد (MKS, SI, BS) و گزینه های قابل تعریف دیگر)
- مقایسه چند نتیجه (نمودار: امکان روی هم انداختن یا شیفت دادن نمودارها، نتایج: حد اکثر-حداقل، انحراف معیار و میانگین هر نقطه از نمودارها)
- انتقال داده ها به نرم افزار اکسل مایکروسافت
- قابل تعویض بودن لود سلها، اکستنسومترها، فکها و فیکسچرها امکان تست انواع مواد مختلف را فراهم می سازد.



تعریف نقاط داده و عناوین داده (جدول گزارش)




آشکار کردن نقطه تسلیم بر اساس ۰.۲ درصد Offset و در ۰.۵ درصد کرنش



فیکسچر تست پیچ و مهره



فیکسچر فشاری



فک خودکار با اکستنسومتر رزولوشن بالا



فیکسچر خمشی سه نقطه

انتقال داده ها به نرم افزار Excel مایکروسافت

مشخصات فنی

STM-1000	STM-600	STM-400	STM-250	STM-150	مشخصات مدل
100000,1000	60000 , 600	40000 , 400	25000 , 250	15000,150	ظرفیت (kgf, kN)
730	600	550	600	500	فاصله بین ستونها
700	850	710	610	690	کل فاصله بین فکها
1560~150	1610~150	1330~150	1330~150	1280~100	کورس عمودی فضای تست
180~0.001	200~0.001	250~0.001	250~0.001	(1000*)500~0.001	سرعت (mm/min)
0.03	0.03	0.04	0.04	0.1	رزولوشن جابجایی (میکرومتر)
1500 x 800 x 2800	1240 x 730 x 2800	1180 x 700 x 2500	1100 x 700 x 2400	1070 x 700 x 2430	ابعاد (ارتفاع x عرض x طول) (میلیمتر)
2600	2000	1400	1400	750	وزن (تقریبی) (کیلوگرم)
220±10% , 50~60,25	220±10% , 50~60,20	220±10% , 50~60,12	220±10% , 50~60,12	220±10% , 50~60,8	برق مصرفی (تک فاز) ۵.۴.۳ (آمپر،فرکانس و ولتاژ AC)

مشخصات فنی مشترک

قاب نیرو (Load Frame):

- سیستم کاملا کامپیوتری (اندازه گیری و کنترل)
- ارتباط از طریق RS-232 (USB) بین دستگاه و کامپیوتر
- دارای لود سل (با ظرفیت قاب نیرو) و بورد اندازه گیری الکترونیکی
- یونیورسال (کشش و فشار). بدون فک ها
- سیستم محرکه سرو الکتریکیال و سرو موتور DC یا سرو موتور AC دقیق
- بال اسکرو دقیق (پیش بار داده شده)
- دقت سرعت: ۰/۵٪ سرعت تنظیم شده (در حالت بدون بار یا بار ثابت)
- نرخ نمونه برداری داده: ۱۰۰ (۵۰۰*) نمونه کامل بر ثانیه (نمونه کامل عبارت است از داده های نیرو، جابجایی و کرنش)
- میله های راهنمای Crosshead (بلوک متحرک)
- میکروسکوپیچهای محدود کننده Crosshead به صورت مکانیکی
- کلید توقف اضطراری
- چهار پیچ برای تراز کردن دستگاه
- کیبورد کنترل Crosshead (کلیدهای بالا، پایین، استارت، توقف و برگشت)

اندازه گیری نیرو

- لود سل: عملکرد کشش و فشار
- استاندارد: ISO 7500, EN 10002.2, DIN 51221, ASTM E-4
- دقت: ۰/۶٪ مقدار خوانده شده تا ۱/۵۰ ظرفیت لود سل
- مقدار خوانده شده تا ۱/۲۵۰ (ظرفیت لود سل*)
- رزولوشن: ۱/۱۰۰۰۰۰ (ظرفیت لود سل در کشش و فشار)
- نشان دادن نیرو و واحد: بر روی مانیتور بر اساس Kgf یا N یا lbf (قابل انتخاب)
- محافظت در برابر بار اضافی
- قابلیت تعویض لود سل (تا ظرفیت قاب نیرو)
- شناسایی خود کار لود سل

انداز گیری جابجایی:

- جابجایی Crosshead که توسط انکودر اندازه گیری می شود
- ظرفیت: به اندازه کل جابجایی Crosshead
- دقت: بهتر از ۰/۰۳ میلیمتر (در ۳۰۰ میلیمتر)
- نشان دادن جابجایی و واحد: روی مانیتور بر اساس میلیمتر یا اینچ (قابل انتخاب)

اندازه گیری کرنش*

- اتصال انواع مختلف اکستنسیومتر: استرین گیج، پتانسیومتر، خروجی آنالوگ و انکودر
- استاندارد: ASTM E83, BS 3846, 4-EN 10002, ISO 9513
- دقت: ۰/۵٪ مقدار خوانده شده
- رزولوشن: ۱/۱۰۰۰۰۰ (ظرفیت اکستنسیومتر (نوع آنالوگ))
- نشان دادن کرنش و واحد: بر روی مانیتور بر اساس درصد طول اولیه (100 * mm/mm)
- شناسایی خود کار اکستنسیومتر

فکها، فیکسچر ها و لوازم جانبی*

- فکهای خودکار (Wedge)، گیره ای، پنوماتیک، هیدرولیک، قرقره ای و ...
- فیکسچرهای فشار، خمش، پیچ و مهره، شکاف T شکل و ...
- فک ها و فیکسچرهای دیگر و درب محافظ در صورت سفارش
- کوره و چمبر در صورت سفارش

سخت افزار کامپیوتری*:

- کامپیوتر صنعتی یا تجاری
- پردازنده P4 (یا بالاتر)، حد اقل ۵۱۲ مگابایت RAM، ۱۲۰ گیگابایت HDD، DVD ROM، DDD
- یک پورت سریال، یک پورت پارالل و یک پورت USB
- مانیتور SVGA

نکات:

۱. با فکهای Wedge استاندارد و لود سل ۲. بدون فکها و لود سل
۲. برق باید بدون نوسان ناگهانی بوده و نوسان ولتاژ نباید بیش از ۱۰ درصد ولتاژ اسمی باشد
۳. ۱10VAC، ۵۰ الی ۶۰ هرتز در صورت تقاضا
۴. ۵. برق باید سیم ارت استاندارد داشته باشد

۶. بار گذاری افزایشی



شرکت طراحی مهندسی

کارخانه (دفتر و مونتاز):

ایران، تهران، کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، بلوار ۱۷ شهریور، خیابان پریمی گاز شمالی، نبش کوچه وزین، پلاک ۱۲

کارخانه (ماشین کاری):

ایران، تهران، کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، بلوار ۱۷ شهریور، پلاک ۴۰۵

تلفن: ۸ ~ ۹۷ ۴۴ ۸۱ ۶۶ ، ۴~۶۶۷۹۶۱۲۳ (+۹۸۲۱)

فکس: ۸۱ ۶۵ ۸۱ ۶۶ (+۹۸۲۱)

www.santamco.com info@santamco.com

* قابل انتخاب در صورت تقاضا
** شامل سیستم عامل ویندوز نبوده و باید کاربر آثرا فراهم کند
(با هزینه اضافی)

نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند.