

شرایط محیط نصب دستگاه:

- ۱- برق ۲۲۰ ولت AC.
- ۲- محل قرارگیری دستگاه حداقل به طول ۴ متر نیاز دارد.
- ۳- کف محل باید کاملاً صاف باشد. (ترجیحاً سرامیک یا پارکت)
- ۴- رطوبت کمتر از ۶۰ درصد