

شرایط محیطی نصب و نگهداری دستگاه

- دمای بهینه برای عملکرد مناسب دستگاه 20 ± 15 است.
- رطوبت محیط نباید بیش از 50 درصد باشد.
- دستگاه به دور از گرد و غبار نگهداری شود.
- محیط کاربری به گونه ای باشد که دستگاه در معرض تابش مستقیم و پیوسته آفتاب و امواج مادون قرمز قرار نگیرد.
- برای استفاده از این دستگاه به 1 مترمربع فضای آزمایشگاهی (رومیزی) نیاز است.
- منبع فشار باد 10 بار (بدون رطوبت و غبار) مورد نیاز است.
- سطح قرار گیری کاملاً صاف و مسطح باشد .