



## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی اسپارک پلاسما زینترینگ

### Nanozint 10 I

#### ۱. شرایط محیطی

- دمای محیط می‌تواند در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.
- حداقل ۳۰ متر مربع فضای مفید

#### ۲. برق مورد نیاز

- برق ۳ فاز - ۳۸۰ ولت
- جریان مورد نیاز : ۱۰۰ آمپر

#### ۳. فنک سازی

- برج خنک کن ۲۰ تن برودت
- آب شهری جهت برج خنک کن + سختی گیر آب

#### ۴. مفاضت های لازم

- وجود ارت استاندارد