

شرایط محیط برای نصب دستگاه تست سایش

با توجه به نحوه و مکانیزم کار دستگاه ، هنگام تست در اثر اصطکاک صدا زیادی تولید میشود ، بهتر است دستگاه در محیط اگوستیک نصب گردد.

محیط آزمایشگاهی آری از آلایندگی بخارات اسیدی

دما کار آزمایشگاه بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد

برق ورودی نباید نوسان داشته باشد

محل نصب باید ارت داشته باشد

در صورت بودن فرکانس های مختلف در آزمایشگاه (پارازیت) امکان نویز افتادن در قسمت های الکترونیک وجود دارد

با توجه به ابعاد دستگاه $60 * 80$ (طول و عرض) و سه طرف دستگاه باید بتوان حرکت کرد حد اقل فضای اطراف دستگاه باید $300 * 200$ سانیتمتر باشد