

## الزامات محیطی شارژر ۵ کیلو وات



- دمای کاری (مدولاتور، هد و چیلر): ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
- مقدار رطوبت: ۱۰ تا ۹۰ درصد (بدون شبنم)
- دمای انبارداری: ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت انبارداری: ۱۰ تا ۹۵ درصد (بدون شبنم)
- منبع تغذیه: برق سه فاز  $380 \pm 10\%$  VAC
- فرکانس:  $50\text{Hz} \pm 20\%$  /  $60\text{Hz} \pm 20\%$
- فیوز: 30 A

تلفن:

۰۹۱۲۶۲۶۰۱۸۳

۰۹۱۳۵۷۰۵۰۸۷

۰۳۱۳۴۵۹۶۲۳۹

آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان فلاطوری، مجتمع تجاری پارسه، طبقه

سوم، واحد ۱۸، کد پستی: ۸۱۹۳۶۷۹۲۵۶

[www.powerx-ray.com](http://www.powerx-ray.com)