



شرایط محیطی دستگاه تست خستگی چهار مفصله شرکت بار سنج الکتریک

محل قرار گرفتن میز دستگاه بایستی طراز باشد.

سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.

فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع است.

از گرد و غبار کارگاهی محافظت شود.

کنتور برق سه فاز و کلید حفاظت از جان در تابلو برق نصب شده باشد

شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است