

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه استریلیزاسیون سطوح به وسیله پلاسما

کارگاه و شرکت دارای چاه ارت

دارای سیم کشی و پریزهای استاندارد به همراه اتصال به زمین

برق تکفاز ۲۰ آمپر

محل مناسب و ایمن جهت قرار دادن دستگاه نازل تولید پلاسما

دور بودن سیم کشی ها از معرض آب و رطوبت