

# Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی CNC  
**QV-CNC-STAND-B**



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی CNC به شرح ذیل میباشد:

#### محل استقرار

- دستگاه CNC قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۱۶ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.
- وجود برق سه فاز 380 V AC
- وجود یک دستگاه کامپیوتر جهت برنامه نویسی

#### دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.

#### رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۵۰ درصد می باشد.

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود:

محیط Out door

محیط با رطوبت بالا

محیط با دمای بالا

محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی

محیط نصب ست باید عاری از هرگونه رطوبت و گرد و غبار، لرزش و ارتعاشات باشد. دستگاه باید دور از محیط کارگاهی قرار گیرد و سطحی که ست روی آن قرار میگیرد تراز باشد.