



شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

نواندیشان صنعت و تجارت سمن

شرایط محیطی نگهداری و کارکرد با دستگاه کشش یونیورسال

۱- دمای نگهداری: ۱۰- الی ۷۰ درجه سانتیگراد

۲- دمای کارکرد: ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد

۳- رطوبت نسبت: ۱۰ الی ۷۰ درصد

تجهیزات مورد نیاز:

۱- برق تک فاز به ظرفیت حداقل ۱۵ آمپر

۲- فضا با تهویه مناسب

پارامترهای کالیبراسیون

۱- نشانگر نیرو

۲- نشانگر جابجایی

۳- نشانگر سرعت

آزمونهای تحویلدهی

۱- کنترل نیروی کشش

۲- کنترل میزان جابجایی فکها