



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## نواندیشان صنعت و تجارت سمن

شرایط محیطی نگهداری و کارکرد با دستگاه پرس دستی

۱- دمای نگهداری: ۱۰- الی ۷۰ درجه سانتیگراد

۲- دمای کارکرد: ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد

۳- رطوبت نسبت: ۱۰ الی ۵۵ درصد

تجهیزات مورد نیاز:

۱- میز کار فلزی با امکان اتصال پرس توسط پیچ به میز

پارامترهای کالیبراسیون

۱- ابعاد نمونه

آزمونهای تحویلدهی

۱- قابلیت پانچ نمونه‌های پلاستیکی