



مولد ایکس ری

## شرایط محیطی

با توجه به اینکه کاربری آزمایشگاهی و صنعتی این دستگاه، لازم است شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح و ایمن دستگاه برقرار باشد:

شرایط محیطی نگهداری/انبارش		
پارامتر	بازه	ایده آل
دما	از -۴۰ تا +۷۰ درجه سانتی گراد	+۲۰ درجه سانتی گراد
رطوبت	از ۰ تا ۵۰ درصد	۰ درصد
نور	نور غیرمستقیم	
تداخل میدان	عدم حساسیت به میدان مغناطیسی	

شرایط محیطی عملکرد		
پارامتر	بازه	ایده آل
دما	از ۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد	+۲۰ درجه سانتی گراد
رطوبت	از ۰ تا ۵۰ درصد	۰ درصد
نور	نور غیرمستقیم	
تداخل میدان	عدم حساسیت به میدان مغناطیسی	

