

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

### دستگاه فرز سی ان سی cnc

کلیه شرایط رعایت ایمنی و نگهداری و استفاده از دستگاه در محل کار از جمله رطوبت، گرد و غبار، ضربه و نوسانات برق، بعهده خریدار می باشد

و هیچ مسؤلیتی متوجه فروشنده نمی باشد.



بخارات و دودهای ناشی از فرزکاری بسته به جنس ماده مورد استفاده معمولاً سمی و بسیار مضر است.

حتماً حین کار با دستگاه از تهویه کارگاه اطمینان حاصل فرمایید.



فرز این دستگاه با دور بسیار بالا گردش خواهد کرد.

مراقب انگشتان دست خود باشید و هرگز به ابزار در حال چرخش دست نزنید.



قطعه خام ماشینکاری شده در این دستگاه دارای حرارت بالا است.

برای لمس و جابجایی قطعه کار حتماً از دستکش استفاده فرمایید.



براده های جدا شده از قطعه خام برای چشم بسیار خطرناک است.

حتماً حین کار با دستگاه از عینک محافظ مخصوص استفاده فرمایید.

