

شرایط محیطی جهت کارکرد دستگاه

دمای بین 21 تا 25 درجه سانتی گراد

رطوبت از 40 تا 50 درصد

شرایطی محیطی بالا بایستی توسط ترمومتر و رطوبت سنج محیطی کالیبره شده انجام گردد و یا بوسیله ترمومتر

های حباب مرطوب کالیبره شده قرائت گردد.

محیط باید عاری از میدانهای مغناطیسی و یا تخلیه الکتریکی باشد.

دستگاه بایستی به سیستم یو پی اس جهت تامین برق متصل گردد .

محیط کار دستگاه بایستی عاری از جابجایی های هوا لرزش و غبار باشد.
