

شرایط محیطی لازم

- ۱ - دمای مناسب برای عملکرد مناسب دستگاه ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد است.
- ۲ - رطوبت محیط نباید بیش از ۷۰ درصد باشد .
- ۳ - دستگاه به دور از گرد و غبار باشد .
- ۴ - محیط کاری به گونه ای باشد که دستگاه در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرد.
- ۵ - برای استفاده از این دستگاه به حدود ۴ متر مربع فضا نیاز است.
- ۶ - دستگاه دور از هر گونه لرزش و ضربه باشد.