

شرایط محیطی

- برای راه اندازی نیاز به میز فلزی ثابت و اتاق مجهز به هود آزمایشگاهی می باشد.
- در صورت وجود برق سه فاز بسیار مطلوب است، در صورت عدم وجود برق سه فاز، پریز تک فاز صنعتی نیاز است.
- نیاز به سیم اتصال به زمین می باشد.
- حداکثر میزان رطوبت 65% ،