

شرایط محیطی نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاه پلاسما

آزمایشگاه به مساحت حداقل ۳۰ متر مربع

دارای چاه ارت به عمق ۶ متر

دارای سیم کشی های استاندارد و پیریزهای سه فاز

برق سه فاز ۲۵ آمپر

دارای میزهای مجزا برای هر کدام از تجهیزات

محل مناسب جهت قرار دادن منبع تغذیه