

تخلخل سنج با هلیوم Helium Porosimeter

ردیف	شرایط محیطی لازم	توضیحات
۱	کپسول هلیوم با فشار ماکزیمم ۱۰ بار (جایگزین نیتروژن)	
۲	سنگ با مشخصات معلوم تخلخل و طول و قطر	
۳	فضای آزمایشی ۲ متر×۲ متر	
۴	دوربین فیلم برداری	
۵	کولیس دیجیتالی	
۶	برق شهری	