

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به اینکه فرایند آسیاب مواد در این روش تا حدودی آلودگی صوتی ایجاد می نماید، لذا این مهم بایستی در انتخاب محل آزمایشگاه مد نظر قرار گیرد.