

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

شرایط استفاده از دستگاه RN_DIP در آزمایشگاه پردازش تصویر :

- 1- مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق تک فاز 25 آمپر
- 2- مجهز بودن آزمایشگاه به ترانس ایزوله کننده برق آزمایشگاه از برق شهر
- 3- مجهز بودن آزمایشگاه به پوشش پارکت کف آزمایشگاه
- 4- مجهز بودن محل استفاده از دستگاه به چاه ارت
- 5- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل دما بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد باشد
- 6- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل رطوبت بین 20 تا 70 درصد باشد