

# Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی ابزار دقیق کاربردی صنعتی  
QV-FAC-IN-01A



## شرایط محیطی

### محل استقرار:

این ست آموزشی قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

### دمای محیط:

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین 10 تا 50 درجه سانتیگراد می باشد.

### رطوبت هوا:

رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 70 درصد می باشد.