



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی دستگاه

اکچویتور استاتیک

## شرایط محیطی کار با دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.
۲. در صورت داغ شدن دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط دستگاه را خاموش نموده و یا دمای محیط پیرامون دستگاه را برای خنک شدن دستگاه پایین بیاورید. از قرار دادن سیستم کنترل دستگاه در داخل کابینت یا هر محفظه‌ای که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدن سیستم‌ها می‌گردد بپرهیزید.
۳. تأمین اتصال ارت و سیستم UPS برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق
۴. دستگاه در برابر آب کاملاً آسیب پذیر بوده و دارای استاندارد IP40 می باشد.
۵. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می‌گردد.
۶. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد
۷. با توجه به فشار بالای روغن در سیستم هیدرولیک، همواره از مناسب بودن میزان و نوع روغن اطمینان حاصل شود. اتصالات و شلنگ‌های تحت فشار دور از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین یا آسیب‌های مشابه حفظ گردند.