

## شرایط محیطی مناسب جهت کارکرد دستگاه TGA 601

۱. دمای محیط ثابت
۲. میز کار ضد ارتعاش
۳. فضای عاری از گرد و غبار
۴. عدم تابش مستقیم نور خورشید
۵. عدم وزش باد مستقیم
۶. استفاده از سیستم برق دارای ارت
۷. استفاده از برق ۲۲۰ ولت استاندارد