

شرایط محیطی

قابل ذکر است فضای تعمیرگاهی کاملاً باید ایزوله و بدون گردو خاک باشد و همچنین مجهز به کمپرسور باد باشد.

جهت شستشوی قطعات، کارگاه باید مجهز به یک عدد دستگاه شستشو باشد.

سالن تجهیزات باید در طبقه همکف قرار گیرد.

کف آزمایشگاه باید بتن ریزی شده (مسلح) و همچنین تراز باشد.

برق تکفاز جهت فعال سازی دستگاه نیاز است.

یک عدد آگزوز فن جهت تخلیه دود جوشکاری.

جهت نصب تجهیزات الگوی زیر باید رعایت شود.

بهین تدبیر کادوس
Behin tadbir kadous

