

## شرایط محیطی لازم برای دستگاه آزمایش اوریفیس متر

شرایط محیطی برای نصب دستگاه آزمایش اوریفیس متر به شرح زیر است:

- 1- حداقل فضای آزمایشی 1.5 \* 1.5 متر
- 2- کنترل برق تک فاز 16 آمپر
- 3- کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی
- 4- ارث
- 5- استبلازر برق (جلوگیری از نوسانات برق)
- 6- شیر آب 1/2 اینچ
- 7- تهویه به هوای آزاد
- 8- اتاق آزمایشگاه دارای کف شور