

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه CNC پنج محور TOP CUT

- حداکثر دمای محیط C ۴۵
- حداکثر رطوبت محیط ۶۵%