

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد تا از جابجایی جار حین کار دستگاه ممانعت به عمل آید. با توجه به اینکه فرایند آسیاب مواد در این روش تا حدودی آلودگی صوتی ایجاد می نماید، لذا این مهم بایستی در انتخاب محل آزمایشگاه مد نظر قرار گیرد.