

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه CNC به شرح ذیل می باشد:

اتاق آزمایشگاه به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابلهای فشار قوی در طبقه همکف یا

زیرزمین

کنتور برق تک فاز

امکان قرارگیری دستگاه کامپیوتر در کنار دستگاه CNC

اتاق مجهز به کولر گازی