

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۱ از ۱۵

ردیف	نام مواد	مدت نگهداری	شرایط نگهداری			مقدار مجاز چیدمان	شرایط جابجایی			توضیحات
			رطوبت	دما	نور		تجهیزات جابجایی	ظروف جابجایی	مقدار جابجایی	
۱	دستگاه میکروتوم کرایوستات		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	یک دستگاه	دستی	جعبه بسته بندی دستگاه	یک دستگاه	داخل سلفون پیچیده شده و درون جعبه با فوم بسته بندی می شود
۲	کیس میکروتوم		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	تکی داخل قوطی ۷ عدد روی هم	دستی	قوطی مقوایی	۳ عدد	داخل قوطی مقوایی تک تک بسته بندی می شود
۳	مجموعه گیره استاندارد		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰ عدد	داخل نایلون بسته بندی شده و درون سبد چیده میشود
۴	دسته گیره		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	درون ظرف چیده شده و ما بین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۵	پیچ دستگیره		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰۰ عدد	درون ظروف چیده میشود
۶	فک ثابت گیره		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	تکی داخل نایلون گذاشته و درون سبد چیده می شود
۷	فک متحرک گیره		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰۰ عدد	درون جعبه چیده شده و ما بین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۸	مجموعه آداپتور نری پشت لقمه گیر		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	درون جعبه چیده شده و ما بین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۹	صفحه دم چلچله ای نری		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	درون جعبه چیده شده و ما بین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۱۰	مادگی آداپتور		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰ عدد	درون جعبه چیده شده و ما بین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۲ از ۱۵

ردیف	نام مواد	مدت نگهداری	شرایط نگهداری			مقدار مجاز چیدمان	شرایط جابجایی			توضیحات
			رطوبت	دما	نور		تجهیزات جابجایی	ظروف جابجایی	مقدار جابجایی	
۱۱	صفحه نگهدارنده قوه		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	به صورت فله ای داخل جعبه	دستی	نایلون	۱۰۰ عدد	داخل ظرف ریخته میشود
۱۲	قوه		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	به صورت فله ای داخل جعبه	دستی	نایلون	۱۰۰ عدد	داخل ظرف ریخته میشود
۱۳	قطعه آلومینیومی پشت جناقی گیره تیشوتک		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۱۴	تنه دسته هندل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰ عدد	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۱۵	شفت میانی دسته هندل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۵ عدد روی هم	دستی	ظرف پلاستیکی	۱۰۰ عدد	درون ظرف چیده می شود
۱۶	مهله برنجی محکم کننده دسته هندل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۵ عدد روی هم	دستی	ظرف پلاستیکی	۱۰۰ عدد	درون ظرف چیده می شود
۱۷	تنه هندل بزرگ		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۲۰ عدد	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۱۸	مجموعه محور هندل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۲ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰ عدد	درون سبد چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۱۹	دنده موقعیت دهنده قفل هندل بزرگ		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰ عدد	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۲۰	فولی فاصله انداز سایش		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۵ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	درون جعبه چیده می شود

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۳ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بوش انتهای محور هندل بزرگ	۲۱
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه برنجی محکم کننده جفت بلبرینگ	۲۲
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه لنگ متحرک هندل میکرو	۲۳
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		فاصله انداز بین دو بلبرینگ سنسور هندل	۲۴
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه مکعبی اتصال محور هندل به بدنه	۲۵
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		محور هندل بزرگ	۲۶
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کلمپ کاور پلیت	۲۷
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		ستون های فرمان سنسور تاج	۲۸
	درون جعبه چیده می شود	۱۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه نگهدارنده کی برد نمایشگر روی کیس	۲۹
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		فاصله انداز دو بلبرینگ دسته هندل بزرگ	۳۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۴ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		تنه قفل هندل بزرگ	۳۱
	درون ظرف چیده می شود	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مفصل ۷ شکل	۳۲
	درون ظرف چیده می شود	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بازوی فرمان میکروسوئیچ	۳۳
	درون ظرف چیده می شود	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بازوی فرمان اصطکاک هندل	۳۴
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه برنجی سورت و وضعیت قفل	۳۵
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه متحرک عمودی	۳۶
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کاور بخش متحرک عمودی	۳۷
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کاور قطعه بازوی فرمان اصطکاک	۳۸
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کاور بخش کشویی قفل	۳۹
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۳۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		دنده بزرگ انتقال دوران ۱۰۰ دنده	۴۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۵ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		محافظ طرف راست دنده دوران	۴۱
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		محافظ طرف چپ دنده دوران	۴۲
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		تنه سنسور هندل بزرگ	۴۳
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		شفث محور سنسور هندل بزرگ	۴۴
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کلمپ نگهدارنده بلبرینگ های سنسور هندل	۴۵
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		درپوش انتهایی بخش سنسور	۴۶
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه زیرین موتور هندل	۴۷
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه عمودی موتور هندل	۴۸
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		دنده سر شفث موتور اصلی ۲۵ دنده	۴۹
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مهره تنظیم پیچ محور وسط	۵۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۶ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون ظرف چیده می شود	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کوپلینگ آلومینیومی انتهای پیچ	۵۱
	درون ظرف چیده می شود	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کوپلینگ آلومینیومی سر موتور	۵۲
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پلیت فنری کوپلینگ	۵۳
	درون ظرف چیده می شود	۵۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پلیت آلومینیومی کوپلینگ	۵۴
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۲۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۷ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بوش نگهدارنده پیچ محور وسط	۵۵
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۷ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بلوک متحرک	۵۶
	با کاغذ روغنی بسته بندی شده و در ظرف چیده میشود	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۸ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		ریل های فولادی	۵۷
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		ساجمه های مونتاژی ریل	۵۸
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		محافظ ۵ ضلعی ریل	۵۹
	درون ظرف چیده می شود	۴۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		تسمه	۶۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۷ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون جعبه چیده می شود	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفه آلومینیومی اتصال بلوک متحرک افقی به عمودی	۶۱
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه ۶ ضلعی نگهدارنده فنر پارچه	۶۲
	روی قفسه چیده می شود	۱۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۲ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بلوک عمودی ثابت	۶۳
	با فوم پیچیده شده و درون سبد چیده می شود	۲۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مکعب مشکی متحرک افقی	۶۴
	درون جعبه چیده می شود	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مجموعه غلطک تسمه مشکی	۶۵
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۸ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پایه نگهدارنده غلطک تسمه	۶۶
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		محور غلطک تسمه	۶۷
	درون ظرف چیده می شود	۱۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		محافظ آلومینیومی بلبرینگ غلطک تسمه	۶۸
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه کف پایه نگهدارنده هندل بزرگ	۶۹
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه زیرین پایه بیرونی نگهدارنده هندل	۷۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۸ از ۱۵

ردیف	نام مواد	مدت نگهداری	شرایط نگهداری			مقدار مجاز چیدمان	شرایط جابجایی			توضیحات
			رطوبت	دما	نور		تجهیزات جابجایی	ظروف جابجایی	مقدار جابجایی	
۷۱	بخش فوقانی پایه بیرونی نگهدارنده هندل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۷۲	قطعه فرمان قفل چند وضعیتی		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۷۳	محور اهرم قفل چند وضعیتی		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰۰ عدد	درون جعبه چیده می شود
۷۴	مجموعه اهرم تعادل وزنه		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۴ عدد روی هم	دستی	سبد پلاستیکی	۲۰ عدد	دو عدد داخل پاکت بسته بندی شده و درون سبد چیده می شود
۷۵	اهرم تعادل وزنه		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۴۰ عدد	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۷۶	قرقره پلاستیکی نگهدارنده تسمه		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰۰ عدد	درون جعبه چیده می شود
۷۷	پیچ مخصوص قرقره پلاستیکی		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰۰ عدد	درون جعبه چیده می شود
۷۸	شفت بلبرینگ های میانی اهرم تعادل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰۰ عدد	درون جعبه چیده می شود
۷۹	شفت بلبرینگ های ابتدایی اهرم تعادل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰۰ عدد	درون جعبه چیده می شود
۸۰	پیچ برنجی مخصوص ابتدا و انتهای فنر اهرم تعادل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۸ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۳۰۰ عدد	درون جعبه چیده می شود

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۹ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون جعبه چیده می شود	۲۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه برنجی سر پیچ	۸۱
	درون جعبه چیده می شود	۳۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	به صورت فله ای درون جعبه	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کلمپ پیچ بلند تنظیم فشار اهرم	۸۲
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۳ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پایه مکعب برنجی نگهدارنده اهرم تعادل وزنه	۸۳
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه آلومینیومی مشکی پوششی جلوی دستگاه	۸۴
	درون جعبه چیده می شود	۳۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعه کلمپ پارچه	۸۵
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مجموعه غلطک پارچه	۸۶
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پایه نگهدارنده غلطک پارچه	۸۷
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		میله غلطک پارچه	۸۸
	درون جعبه چیده می شود	۲۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		غلطک پلاستیکی پارچه	۸۹
	روی زمین یا داخل قفسه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار میگیرد	۲ عدد	--	دستی	۴ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بیس اصلی	۹۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۱۰ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۸ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کاور مشکی آلومینیومی درجه جلویی	۹۱
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۶ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مقر دستگیره پشت دستگاه	۹۲
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۴ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		دیواره چپ از پشت بیس	۹۳
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۴ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		دیواره راست از پشت بیس	۹۴
	درون سبد چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	سبد پلاستیکی	دستی	۴ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه پشتی دستگاه	۹۵
	درون سبد چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	سبد پلاستیکی	دستی	۴ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کاور پشتی	۹۶
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		قطعات بغل صفحه پشتی (چپ و راست)	۹۷
	درون جعبه چیده می شود	۲۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پایه میکروتوم	۹۸
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۴ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پلیت نگهدارنده موتور	۹۹
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		حفاظ طرف راست فولی سایش با چرم	۱۰۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۱۱ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		حفاظ طرف چپ فولی سایش با چرم	۱۰۱
	درون ظرف چیده می شود	۵۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		ساجمه ۱۳ تایی حرکت افقی	۱۰۲
	درون ظرف چیده می شود	۵۰۰ عدد	ظرف پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		ساجمه ۱۵ تایی حرکت عمودی	۱۰۳
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		نگهدارنده سیم درایور	۱۰۴
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		نگهدارنده تغذیه سوئیچینگ	۱۰۵
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه نگهدارنده تغذیه سوئیچینگ	۱۰۶
	درون جعبه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کف ثابت تیغ نگهدار اهرمی استیل	۱۰۷
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		رابط اتصال صفحه تاج به صفحه فرمان سنسور	۱۰۸
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		پایه نگهدارنده سنسور	۱۰۹
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		بدنه قطعه فرمان سنسور تاج	۱۱۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۱۲ از ۱۵

توضیحات	شرایط بسته بندی	شرایط جابجایی			مقدار مجاز چیدمان	شرایط نگهداری			مدت نگهداری	نام مواد	ردیف
		مقدار جابجایی	ظروف جابجایی	تجهیزات جابجایی		نور	دما	رطوبت			
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مجموعه برد نمایشگر	۱۱۱
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مجموعه کی برد	۱۱۲
	کارتون	۵۰ عدد	کارتون	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		تغذیه سوئیچینگ	۱۱۳
	درون جعبه چیده می شود	۱۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه کیس کنترل EXT	۱۱۴
	درون جعبه چیده می شود	۱۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۲۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		صفحه آلومینیومی نصب صفحه کلید و LCD	۱۱۵
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		درپوش کف کیس EXT	۱۱۶
	درون جعبه چیده می شود	۲۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۱۰ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		کاور تسمه	۱۱۷
	روی قفسه چیده شود	۵ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۲ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		ضایعات جمع کن پارافین	۱۱۸
	درون جعبه چیده می شود	۵۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		درپوش کف کیس EXT فول موتورایز	۱۱۹
	درون جعبه چیده می شود	۱۰۰ عدد	جعبه پلاستیکی	دستی	۵ عدد روی هم	محیط مسقف	دمای محیط	دور از رطوبت		مجموعه برد اصلی	۱۲۰

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۱۳ از ۱۵

ردیف	نام مواد	مدت نگهداری	شرایط نگهداری			مقدار مجاز چیدمان	شرایط جابجایی			توضیحات
			رطوبت	دما	نور		تجهیزات جابجایی	ظروف جابجایی	مقدار جابجایی	
۱۲۱	استپ موتور		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۳ عدد روی هم	دستی	کارتون	۲۰ عدد	روی قفسه چیده شده
۱۲۲	دراپور		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۳ عدد روی هم	دستی	کارتون	۲۰ عدد	درون کارتون چیده می شود
۱۲۳	دستگاه کامل کلدپلیت		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۳ دستگاه روی هم	دستی	جعبه چوبی	یک دستگاه	داخل فوم پیچیده شده و بعد داخل جعبه چوبی بسته بندی می شود
۱۲۴	مجموعه صفحه اوبراتور		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد روی هم	دستی	سبد پلاستیکی	۵ عدد	روی قفسه بغل هم چیده می شود، ۵ عدد رویه هم
۱۲۵	صفحه رویی اوبراتور		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵۰ عدد روی هم	دستی	سبد پلاستیکی	۱۰ عدد	داخل سبد چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ قرار می گیرد
۱۲۶	صفحه زیرین اوبراتور		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵۰ عدد روی هم	دستی	سبد پلاستیکی	۱۰ عدد	داخل سبد چیده می شود
۱۲۷	نگهدارنده سنسور ترموستات		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۲۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰۰ عدد	داخل جعبه چیده می شود
۱۲۸	تخته سه لای درپوش		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۷۰ عدد روی هم	دستی	-----	۱۰ عدد	روی قفسه چیده می شود
۱۲۹	ننوپان های جعبه کلدپلیت		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۳۰ عدد روی هم	دستی	-----	۵ عدد	روی قفسه چیده می شود
۱۳۰	صفحه زیر پروفیل		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵۰ عدد روی هم	دستی	-----	۱۰ عدد	روی قفسه چیده می شود

جدول شرایط نگهداری

دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400

CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00

صفحه : ۱۴ از ۱۵

۱۳۱	صفحه فوقانی کلدپلیت	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	داخل جعبه پلاستیکی	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰ عدد	داخل سبد پلاستیکی چیده می شود
۱۳۲	پانل جلویی کلدپلیت	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	داخل سبد پلاستیکی بغل هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰ عدد	داخل سبد چیده می شود
۱۳ ۳	پانل های بغل و پانل پشتی	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	داخل سبد بغل هم	دستی	سبد پلاستیکی	۱۰ عدد	داخل سبد پلاستیکی چیده می شود
۱۳۴	گوشه های ۱، ۲، ۳ و ۴	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۱۰ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۵۰ عدد	داخل جعبه پلاستیکی چیده می شود
۱۳ ۵	هیستینگ موتور	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	بغل هم داخل جعبه پلاستیکی	دستی	جعبه پلاستیکی	۴۰ عدد	داخل جعبه پلاستیکی چیده می شود
۱۳۶	مجموعه پروفیلی کلدپلیت	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۲۰ عدد روی هم	دستی	کارتن	۵ عدد	روی قفسه چیده شده و مابین قطعات لایه محافظ گذاشته می شود
۱۳ ۷	فن	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	داخل قوطی ۵ عدد روی هم	دستی	سبد پلاستیکی	۲۰ عدد	روی قفسه با قوطی چیده می شود
۱۳ ۸	لوله مویی (کپی)	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۲۴ عدد روی هم	دستی	جعبه پلاستیکی	۶۰ عدد	۱۲ عدد داخل یک بسته ۹ توی جعبه پلاستیکی چیده می شود
۱۳۹	کمپرسور (موتور)	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۲ عدد روی هم	دستی	-----	۲ عدد	روی قفسه چیده شده و مابین موتورها ورق سه لا گذاشته می شود
۱۴۰	ترموستات یخچال	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۶ عدد روی هم	دستی	قوطی مقوایی	۳۰ عدد	روی قفسه داخل جعبه پلاستیکی چیده می شود
۱۴۱	فیلتر	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	داخل جعبه پلاستیکی به صورت فله ای	دستی	جعبه پلاستیکی	۱۰۰ عدد	داخل جعبه پلاستیکی ریخته می شود

جدول شرایط نگهداری
دستگاه میکروتوم فول موتورایز DS 400
CRYO-FA

کد فرم : F - 3 - 30 - 00
صفحه : ۱۵ از ۱۵

ردیف	نام مواد	مدت نگهداری	شرایط نگهداری			مقدار مجاز چیدمان	شرایط جابجایی			توضیحات
			رطوبت	دما	نور		تجهیزات جابجایی	ظروف جابجایی	مقدار جابجایی	
۲۰	زانوی مسی	روی قفسه چیده می شود	دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	داخل نایلون به صورت فله ای	دستی	نایلون	۵۰۰ عدد	داخل نایلون ریخته و داخل جعبه پلاستیکی چیده می شود
۲۱	تبدیل مس به آلومینیوم		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	به صورت فله ای داخل جعبه پلاستیکی	دستی	نایلون	۲۰۰ عدد	داخل جعبه پلاستیکی چیده می شود
۲۲	کندانسور		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد داخل کلر تن	دستی	کارتن	۵ عدد	داخل کارتن چیده می شود
۲۳	خازن موتور یخچال		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵ عدد روی هم	دستی	نایلون	۵۰ عدد	داخل سبد پلاستیکی چیده می شود
۲۴	رله موتور یخچال		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	داخل جعبه پلاستیکی به صورت فله ای	دستی	نایلون	۱۰۰ عدد	داخل جعبه پلاستیکی ریخته می شود
۲۵	مجموعه فرم AC دستگاه		دور از رطوبت	دمای محیط	محیط مسقف	۵۰ عدد	دستی	سبد پلاستیکی	۵۰ عدد	درون سبد چیده می شود